

FIȘA OBIECTIVULUI

INSTITUȚIA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRANIȘTEA

Director: DOBRE MILICA
Telefon serviciu: 0352807804
Telefon domiciliu: 0749126630
Domiciliu: Com. Braniștea, jud. Mehedinți

COORDONATE INSTITUȚIE:

Sediu: Com. Braniștea, Jud. Mehedinți
Telefon: 0352807804
E-mail: sc_branistea2008@yahoo.com
C.U.I.: 29134221

COORDONATELE FILIALELOR/SUCURSALELOR:

1. Grădinița cu program normal Braniștea

Sediu: Com. Braniștea, Jud. Mehedinți
Telefon: 0352807804
E-mail: sc_branistea2008@yahoo.com

CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR/INSPECTOR DE PROTECȚIE CIVILĂ:

Nume și prenume: Moroiu Ion
Telefon serviciu: 0741249639
Telefon mobil: Responsabil PSI
Funcția:

1. Date generale privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă

1.1. Aspecte generale	Învățământ – Școală gimnazială clase CP-VIII 1 -
Domeniul de activitate	/grădiniță
Anul de construire (punere în funcțiune)	1900/1961/1973 Reabilitat 2015
Suprafața construită	1066 m2
Număr niveluri (regim de înălțime)	1

Clasificare construcție (civilă, de producție, de depozitare, cu funcțiuni mixte)	Civilă
Structura de rezistență a construcției (structură metalică, beton armat, zidărie, lemn, mixtă etc.)	Pereți portanți din zidărie de cărămidă arsă cu centură și stâlpi de beton armat, de 30 cm grosime Planșeele sunt din beton armat, de 25 cm.
Personal angajat	Personal didactic : 20 Personal auxiliar : 5 Elevi: 168
Utilizarea clădirii	Clădirile se utilizează pentru cursuri preșcolare, primare și gimnaziale cu preșcolari și elevi, având vârsta între 2-3 ani și 15 ani. Clădirile se utilizează într-un schimb: 08:00 – 14:00 /15:00

1.2. Date referitoare la construcție:

1.2.1. Clădirea CORPUL A-ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRANIȘTEA, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Date constructive	Suprafață la sol: 450 m² Suprafață desfășurată: 1485 m² Nr. Niveluri: 1 Parter: suprafață 450 m², realizat din pereți portanți din beton armat/cărămidă, pe structură din cadre de beton armat cu grosimea de 40 cm, pardoseală parchet+gresie, planșeu din lemn. Pereții neportanți sunt din caramida, cu o grosime de 30 cm. Tocăria este din termopan. Destinație Parter : 5 săli clasă, secretariat, cabinet director, sală de materiale. Tavane coborâte din gips carton, rezistent la foc, minim 30 min, cu termoizolarea planșeului în pod. Acoperișul este realizat din șarpantă de lemn cu învelitoare din tablă.
Stabilitatea la foc*	
* din proiect sau alte documente tehnice	
Compartimente de incendiu	
Căi de acces, intervenție, și evacuare*	Căile de acces pentru intervenție: - Intrarea pe poarta principală+secundară; - La parter : ușa principală de intrare în școală+ușa secundară, având în total două uși de evacuare situate pe latura de Est și latura de Sud a clădirii. - Dispozitivul de intervenție mai poate fi introdus și pe ferestre al căror pervaz se află la o înălțime de cca 2 m de la sol. Căile de evacuare sunt dispuse astfel: La parter ieșirea din clase deșchidează în hol care are la un capăt ușă simplă iar la celălalt capăt, ușă dublă de evacuare ce iese direct în exterior, cu dimensiuni de
* număr, gabarit, marcare/semnalizare	

	1.20X1.90, respectiv 2 X 1,90 m
Case de scări (închise/deschise)* * număr, gabarit, alcătuire constructivă	Nu este cazul
Ascensoare de intervenție * potrivit reglementării	Nu este cazul
Date tehnice	
Sisteme de ventilație/climatizare	Nu este cazul
Sisteme de încălzire	Centrală termică proprie.
Instalații electrice	Instalația electrică realizată în anul 2006 și reabilitată în anul 2015. Instalația este cu fir din cupru, cu tablou electric. Tabloul electric general este situat la intrarea principală, pe hol.
Instalație de alimentare cu gaze naturale/G.P.L.	Nu este cazul
Iluminat de siguranță	
Sisteme și instalații tehnologice	Nu este cazul
Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului și gazelor fierbinți	Evacuarea fumului și gazelor fierbinți în caz de incendiu se face prin tiraj natural cu ajutorul ferestrelor care au partea superioară lipită de tavan.
Sisteme de detectare a incendiilor	Nu este cazul
Sisteme de alarmare/avertizare	Alarmarea personalului și elevilor se face cu ajutorul soneriei/fluierului, care este situat deasupra extintoarelor.
Sisteme de limitare a propagării incendiilor* * (uși rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme de obturare, oprirea automată a sistemului de ventilație, protecții ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.)	
Sisteme de detectare a gazelor	Nu este cazul
Instalații speciale de stingere cu apă*	Nu este cazul
Alte instalații de stingere (pulbere, spumă etc.)	Nu este cazul
Instalație de protecție împotriva trăsnetului	Clădirea este dotată cu instalație de protecție împotriva trăsnetului, realizată în anul 2006. Ultima verificare a instalației prin măsurarea rezistenței ohmice a fost efectuată în iulie 2015.
Stingătoare* * pe tipo-dimensiuni	P 6 = 2 buc.
Hidranți interiori	Nu este cazul
Hidranți exteriori	Nu este cazul
Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă, pompe)	Fântână proprie cu hidrofor.
Utilaje și autospeciale de intervenție din dotarea serviciului privat pentru situații de urgență	Nu este cazul
Stocuri de produse de stingere/neutralizatori	Nu este cazul
Echipament de protecție al personalului de intervenție în funcție de riscurile	

existente și de efectele negative ale incendiilor specifice

1.2.2. Clădirea CORPUL B-ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRANIȘTEA, ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

Date constructive	Suprafață la sol: 616 m ² Suprafață desfășurată: 2156 m ² Nr. Niveluri: 1 Parter: suprafață 616, realizat din pereți portanți din betonarmat/cărămidă, pe structură din cadre de beton armat cu o grosime de 50 cm ² , pardoseală. Parchet+gresie, planșeu din lemn. Pereții neportanți sunt din cărămidă, având o grosime de 25 cm. Tocăria este din termopan Destinație parter : 4 săli clasă, bibliotecă, cancelarie, sală de sport, cabinet informatică, sală lapte-corn. Tavanul la pod este realizat din gips carton, rezistent la foc minim 30 min., cu termoizolarea planșeului în pod. Acoperișul este realizat din șarpantă de lemn cu învelitoare din tablă.
Stabilitatea la foc* * din proiect sau alte documente tehnice	
Compartimente de incendiu	
Căi de acces, intervenție, și evacuare* * număr, gabarit, marcare/semnalizare	Căile de acces pentru intervenție: - Intrarea pe poarta principală; - La parter : ușa principală de intrare în școală+ o ușă secundară constituind două uși de evacuare situate pe latura de Nord a clădirii. - Dispozitivul de intervenție mai poate fi introdus și pe ferestre al căror pervaz se află la o înălțime de cca 2 m de la sol. Căile de evacuare sunt dispuse astfel: La parter ieșirea din clase debușează în hol care are la fiecare capăt câte o ușă dublă de evacuare ce iese direct în exterior, cu dimensiuni de 2 X 1,90 m
Case de scări (închise/deschise)* * număr, gabarit, alcătuire constructivă	Nu este cazul
Ascensoare de intervenție * potrivit reglementării	Nu este cazul
Date tehnice	Nu este cazul
Sisteme de ventilație/climatizare	Nu este cazul
Sisteme de încălzire	Centrală termică proprie.
Instalații electrice	Instalația electrică realizată în anul 2006 și reabilitată în anul 2015 Instalația este cu fir din cupru, cu tablou electric. Tabloul electric general este situat la intrarea secundară, pe hol.
Instalație de alimentare cu gaze naturale/G.P.L.	Nu este cazul
Iluminat de siguranță	Nu este cazul
Sisteme și instalații tehnologice	Nu este cazul
Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului și	Evacuarea fumului și gazelor fierbinți în caz de

gazelor fierbinți	incendiu se face prin tiraj natural cu ajutorul ferestrelor situate imediat sub tavan.
Sisteme de detectare a incendiilor	Nu este cazul
Sisteme de alarmare/avertizare	Alarmarea personalului și elevilor se face cu ajutorul soneriei/fluiерului, situat deasupra extincătoarelor.
Sisteme de limitare a propagării incendiilor* * (uși rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme de obturare, oprirea automată a sistemului de ventilare, protecții ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.)	
Sisteme de detectare a gazelor	Nu este cazul
Instalații speciale de stingere cu apă* * tip (sprinklere, apă pulverizată etc.), zone protejate, număr capete de refulare etc. Instalații de stingere cu gaze/aerosoli* * tip, zone protejate, număr capete de refulare etc.	Nu este cazul
Alte instalații de stingere (pulbere, spumă etc.)	Nu este cazul
Instalație de protecție împotriva trăsnetului	Clădirea este dotată cu instalație de protecție împotriva trăsnetului, realizată în anul 2006. Ultima verificare a instalației prin măsurarea rezistenței ohmice a fost efectuată în iulie 2015..
Stingătoare* * pe tipo-dimensiuni	Clădirea este dotată cu 3 stingătoare P 6.
Hidranți interiori/coloane uscate	Nu este cazul
Hidranți exteriori	Nu este cazul
Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă, pompe)	Fântână proprie cu hidrofor.
Utilaje și autospeciale de intervenție din dotarea serviciului privat pentru situații de urgență	Nu este cazul
Stocuri de produse de stingere/neutralizatori	
Echipament de protecție al personalului de intervenție în funcție de riscurile existente și de efectele negative ale incendiilor specifice	

1.2.3. Clădirea CORPUL C-GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BRANIȘTEA

Date constructive	Suprafață la sol: 302 m ² Suprafață desfășurată: 906 m ² Nr. Niveluri: 1 Parter: suprafață 302, realizat din pereți portanți din betonarmat/cărămidă, pe structură din cadre de beton armat cu o grosime de 50 cm ² , pardoseală parchet+gresie, planșeu din lemn.
-------------------	--

	Pereții neportanți sunt din cărămidă, având o grosime de 25 cm. Tocăria este din termopan. Destinație parter : 2 săli clasă, sală pentru materiale, cancelarie, sală lapte-corn, baie. Tavanul la pod este realizat din gips carton, rezistent la foc minim 30 min., cu termoizolarea planșeului în pod. Acoperișul este realizat din șarpantă de lemn cu învelitoare din țiglă.
Stabilitatea la foc*	
* din proiect sau alte documente tehnice	
Compartimente de incendiu	
Căi de acces, intervenție, și evacuare*	
* număr, gabarit, marcare/semnalizare	Căile de acces pentru intervenție: - Intrarea pe poarta principală; - La parter : ușa principală de intrare în școală+o ușă secundară constituind două uși de evacuare situate pe latura de Est, respectiv Vest a clădirii. - Dispozitivul de intervenție mai poate fi introdus și pe ferestre al căror pervaz se află la o înălțime de cca 2 m de la sol. Căile de evacuare sunt dispuse astfel: La parter ieșirea din clase debarasează în hol care are la un capăt o ușă simplă, iar la celălalt o ușă dublă de evacuare ce ies direct în exterior, cu dimensiuni de 1.20X1.90, respectiv 2 X 1,90 m
Case de scări (închise/deschise)*	Nu este cazul
* număr, gabarit, alcătuire constructivă	
Ascensoare de intervenție * potrivit reglementării	Nu este cazul
Date tehnice	Nu este cazul
Sisteme de ventilație/climatizare	Nu este cazul
Sisteme de încălzire	Sobe de teracotă
Instalații electrice	Instalație electrică de iluminat
Instalație de alimentare cu gaze naturale/G.P.L.	Nu este cazul
Iluminat de siguranță	Nu este cazul
Sisteme și instalații tehnologice	Nu este cazul
Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului și gazelor fierbinți	Evacuarea fumului și gazelor fierbinți în caz de incendiu se face prin tiraj natural cu ajutorul ferestrelor situate imediat sub tavan.
Sisteme de detectare a incendiilor	Nu este cazul
Sisteme de alarmare/avertizare	Alarmarea personalului și elevilor se face cu ajutorul soneriei/fluierului, situat deasupra extintoarelor.
Sisteme de limitare a propagării incendiilor*	
* (uși rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme de obturare, oprirea automată a	

sistemului de ventilare, protecții ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.)	
Sisteme de detectare a gazelor	Nu este cazul
Instalații speciale de stingere cu apă* * tip (sprinklere, apă pulverizată etc.), zone protejate, număr capete de refulare etc. Instalații de stingere cu gaze/aerosoli* * tip, zone protejate, număr capete de refulare etc.	Nu este cazul
Alte instalații de stingere (pulbere, spumă etc.)	Nu este cazul
Instalație de protecție împotriva trăsnetului	Clădirea este dotată cu instalație de protecție împotriva trăsnetului, realizată în anul 2006.
Stingătoare* * pe tipo-dimensiuni	P6 = 2 buc.
Hidranți interiori/coloane uscate	Nu este cazul
Hidranți exteriori	Nu este cazul
Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă, pompe)	Fântână proprie, cu pompă submersibilă.
Utilaje și autospeciale de intervenție din dotarea serviciului privat pentru situații de urgență	Nu este cazul
Stocuri de produse de stingere/neutralizatori	Nu este cazul
Echipament de protecție al personalului de intervenție în funcție de riscurile existente și de efectele negative ale incendiilor specifice	

2. Date privind substanțele periculoase folosite (sursa de risc): nu este cazul.

3. Organizarea apărării împotriva incendiilor/ activității de protecție civilă

Organizarea alarmării	Personalul didactic și auxiliar care observă un început de incendiu acționează semnalul de alarmă (sonerie/fluier). Cadrele didactice aflate la ore, evacuează preșcolarii, fac prezența acestora pe locul de adunare și participă la acțiunile de stingere și evacuare a bunurilor.
-----------------------	--

	Alarmarea serviciului profesionist pentru situații de urgență se face prin apelul unic de urgență 112.
Instruirea personalului* * dacă este executată periodic, de către cine, dacă este persoană atestată	Instruirea personalului în domeniul situațiilor de urgență este organizată în conformitate cu prevederile Ord.M.A.I. nr. 712/2005 modificat. Instruirea personalului în domeniul situațiilor de urgență este asigurată de către responsabilul PSI.
Control intern de prevenire* * dacă se execută, de către cine	Controlul intern de prevenire este asigurat de către responsabilul PSI, prof. Păpușoiu Gabriel.

Serviciu privat pentru situații de urgență* * dacă există sau este încheiat contract	Nu este cazul. Nu există contract încheiat cu servicii private pentru situații de urgență. În cazul izbucnirii unui incendiu intervenția este asigurată de Detașamentul de Pompieri Dr.Tr.Severin, care intră în dispozitivul de intervenție în cca. ... minute de la alertare.
Planuri/exerciții de evacuare din clădire* * când s-a executat ultima oară, ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exercițiului	Planurile de evacuare a personalului în caz de incendiu sunt întocmite pentru fiecare clădire. Planurile de evacuare a personalului în caz de incendiu sunt amplasate astfel la intrarea principală, pe hol. Exercițiile de evacuare sunt realizate, conform planificării, cu elevii, personalul didactic și personalul auxiliar.
Afișare instrucțiuni specifice	Instrucțiuni specifice de apărare împotriva incendiilor sunt afișate în fiecare sală de clasă.
Obligațiile conducerii școlii	În conformitate cu prevederile Ord.M.A.I. nr. 712/2005 modificat.
Obligațiile cadrului tehnic/ inspectorului/personalului din structura cu atribuții de apărare împotriva incendiilor/de protecție civilă	În conformitate cu prevederile Ord.M.A.I. nr. 712/2005 modificat.
Ordinea interioară	Sunt emise următoarele acte de autoritate: a) dispoziție privind stabilirea modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea împotriva incendiilor; b) instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și atribuții ale salariaților la locurile de muncă; c) dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului; d) dispoziție privind organizarea instruirii personalului; f) convenții/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părților pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosință

	asupra bunurilor imobile/antrepriză; g) dispoziția de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;
Documente specifice de apărare împotriva incendiilor*	a) planul de analiză și acoperire a riscurilor al unității administrativ-teritoriale, în partea ce revine Școlii Gimnaziale Branișteea; b) fișa obiectivului; c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor; d) documentația tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea și analiza riscurilor de incendiu etc., pentru proiectul de reabilitare; e) avizele/autorizațiile de securitate la incendiu, însoțite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor, pentru proiectul de reabilitare; f) certificate EC, certificate de conformitate, pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor și echipamentele specifice de protecție utilizate; h) registrul pentru evidența permiselor de lucru cu focul; k) planurile de protecție împotriva incendiilor: • Plan de evacuare a personalului în caz de incendiu; • Plan de depozitare și evacuare a substanțelor periculoase, clasificate conform legii; • Plan de intervenție. l) evidența exercițiilor de evacuare a personalului propriu; m) evidența exercițiilor de intervenție efectuate; o) fișele de instruire, conform reglementărilor specifice; p) lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii; q) grafice de întreținere și verificare, conform instrucțiunilor producătorului/furnizorului, pentru stația electrică și compresoare; r) rapoartele întocmite în urma: • controalelor preventive proprii • controalelor ISU „DROBETA”; s) programe cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor controalelor efectuate de ISU DROBETA
Documente specifice de protecție civilă*	Organizarea de protecție civilă, conform art. 10 din legea nr. 481/2004 republicată, privind protecția civilă
Reglementarea modului de întreținere, verificare, reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor*	Stingătoarele de incendiu vor fi verificate periodic, conform prescripțiilor producătorului.
Evidența incendiilor de la punerea în	În instituție nu au avut loc incendii.

funcțiune a unităților școlare	
--------------------------------	--

DIRECTOR,

Prof. Dobre Milica

Responsabil PSI,
Prof. Moroiu Ion

